

福建省生态环境厅文件

闽环保总队〔2023〕7号

福建省生态环境厅关于挂牌督办 2023 年 第三批 12 个突出生态环境问题 (鳊鱼养殖污染领域) 的通知

福州、龙岩、宁德市生态环境局：

近期，我厅在开展鳊鱼养殖企业监督帮扶过程中，发现一批突出生态环境问题。为严厉打击环境违法行为，举一反三推动问题整改，依据《福建省环境违法案件挂牌督办管理办法》，决定对 12 个突出生态环境问题予以省级挂牌督办。

各地要严格按照挂牌督办要求，依法立案查处环境违法问

题，督促企业抓好问题整改。对违反《环境保护法》四个配套办法和其他生态环境保护法律法规的，要严格依法查处到位；对涉嫌环境污染犯罪或适用行政拘留的，要严格依法按程序移送到位。同时，要督促相关企业严格按照督办时限完成整改；对整改无望的，要提请当地政府依法予以取缔、关闭。

各地在落实问题查处和整改要求后，要认真组织现场核查，对符合解除挂牌督办条件的，按时通过亲清服务平台依程序逐级向我厅提交申请和佐证材料。我厅将适时组织开展现场抽查核查，对在申请解除挂牌督办过程中弄虚作假、未按期完成整改查处以及未履行监管职责的责任单位和责任人，严格按照相关规定处理。

附件：福建省 2023 年第三批 12 个省级挂牌督办环境问题
及督办要求（鳗鱼养殖污染领域）

福建省生态环境厅

2023 年 4 月 20 日

（此件主动公开）

附件

福建省 2023 年第三批 12 个省级挂牌督办环境问题及督办要求 (鳊鱼养殖污染领域)

| 序号 | 企业名称 | 县(市、区) | 存在的环境问题 | 处理意见 |
|----|-------------------|------------|--|---|
| 1 | 福建闽清金目洋生态农业有限责任公司 | 福州市 闽清县 | 环保设施正在运行, 废水总排放口有水外排, 经采样监测, 总排放口总磷浓度为 0.88mg/L, 超标 0.76 倍, 涉嫌超标排放污染物。 | 责成福州市生态环境局依法查处; 挂牌督办时间: 2023 年 10 月 31 日 |
| 2 | 邱章霖土池养鳊场 | 福州市 福清市 | 该养殖场共有四口养鳊土池, 位于福清市建新水库饮用水源地一级保护区内, 涉嫌在饮用水水源保护区内非法设置排污口。 | 责成福州市生态环境局依法查处; 挂牌督办时间: 2023 年 10 月 31 日 |

| 序号 | 企业名称 | 县(市、区) | 存在的环境问题 | 处理意见 |
|----|----------------|------------|---|---------------------------------------|
| 3 | 成盛水产养殖农民专业合作社 | 福州市 福清市 | 未配套污染防治设施，无相关手续，涉嫌未依法备案环境影响登记表。 | 责成福州市生态环境局依法查处； 挂牌督办时间：2023年10月31日 |
| 4 | 福清市浩丰养鳊场 | 福州市 福清市 | 未配套污染防治设施，无相关手续，涉嫌未依法备案环境影响登记表。 | 责成福州市生态环境局依法查处； 挂牌督办时间：2023年10月31日 |
| 5 | 罗源县霍口乡吴林养殖场 | 福州市 罗源县 | 该养殖场位于敖江塘坂饮用水水源地二级保护区内，涉嫌在饮用水水源保护区内非法设置排污口。 | 责成福州市生态环境局依法查处； 挂牌督办期限：2023年10月31日 |
| 6 | 罗源县霍口乡吕建金水产养殖场 | 福州市 罗源县 | 该养殖场位于敖江塘坂饮用水水源地二级保护区内，涉嫌在饮用水水源保护区内非法设置排污口。 | 责成福州市生态环境局依法查处； 挂牌督办期限：2023年10月31日 |

| 序号 | 企业名称 | 县(市、区) | 存在的环境问题 | 处理意见 |
|----|---------------|------------|--|--|
| 7 | 罗源县霍口乡永健水产养殖场 | 福州市 罗源县 | 该养殖场位于敖江塘坂饮用水水源地二级保护区内, 涉嫌在饮用水水源保护区内非法设置排污口。 | 责成福州市生态环境局依法查处; 挂牌督办期限: 2023年10月31日 |
| 8 | 罗源县霍口乡岱江水产养殖场 | 福州市 罗源县 | 该养殖场位于敖江塘坂饮用水水源地二级保护区内, 涉嫌在饮用水水源保护区内非法设置排污口。 | 责成福州市生态环境局依法查处; 挂牌督办期限: 2023年10月31日 |
| 9 | 连城县三华淡水养殖场 | 龙岩市 连城县 | 环保设施正在运行, 废水总排放口有水外排, 经采样监测, 总排放口总磷浓度为 2.51mg/L, 超标 4.02 倍, 涉嫌超标排放污染物。 | 责成龙岩市生态环境局依法查处; 挂牌督办时间: 2023年10月31日 |
| 10 | 连城县永丰养殖场 | 龙岩市 连城县 | 暂养池内设有手拔式 PVC 管道阀门, 将该管道阀门拔起, 暂养池内的养殖废水可排入外环境, 涉嫌违规设置排污口。 | 责成龙岩市生态环境局依法查处; 挂牌督办时间: 2023年10月31日 |

| 序号 | 企业名称 | 县(市、区) | 存在的环境问题 | 处理意见 |
|----|---------------|------------|--|--|
| 11 | 古田县凤融淡水鱼养殖场 | 宁德市 古田县 | 一级沉淀池南侧堤坝设有一根白色 PVC 管道，少量养殖废水通过该管道外排至农田水沟，经采样监测，外排废水总磷浓度为 0.62mg/L，超标 0.24 倍，涉嫌以逃避监管方式排放污染物。 | 责成宁德市生态环境局依法查处； 挂牌督办时间：2023 年 10 月 31 日 |
| 12 | 福建省创建水产养殖有限公司 | 宁德市 古田县 | 二级沉淀池南侧堤坝设有一根白色 PVC 管道，管道出水端设有阀门，处于开启状态，养殖废水通过该管道外排后流入玉源溪，经采样监测，外排废水总磷浓度为 1.41mg/L，超标 1.82 倍，涉嫌以逃避监管方式排放污染物。 | 责成宁德市生态环境局依法查处； 挂牌督办时间：2023 年 10 月 31 日 |

