报价函

QUOTATION

| 日期: | 2023-03-06 | | |
|----------|----------------|--|--|
| 单位名称: | 中诚科仪(北京)科技有限公司 | | |
| 最终用户 | 福建省辐射环境监督站 | | |
| Subject: | 高纯锗探测器维修 | | |

贵方委托我方对其CANBERRA产品进行维修服务,现我方就此次服务说明报价如下:

1 服务内容

贵方所有的CANBERRA高纯锗探测器GC4018由于故障停用,需要返厂维修。

故障内容包括: 高纯锗探测器RATE指示灯亮黄灯,漏电流检测-24v

探测器无法加高压,无信号输出,探测器外表面产生冰霜

我方相关维修项目如下:

高纯锗探测器GC4018需要维修更换FET,以及更换前置放大器。

高纯锗探测器GC4018需要维修真空。

2 维修费用

| 序号 | 项目 | 金额(RMB) | 备 注 |
|----|------------------|-------------|----------------------------------|
| 1 | 维修更换配件 | 94000元 | 电荷灵敏前置放大器型号: 2002CSL晶体场效应管FET |
| 2 | 晶体抽真空维修 | 10000元 | |
| 3 | 仪器检定服务 | 5000元 | 由第三方计量院完成检定 |
| | 总价 | 109000元 | 总价人民币十万零玖仟元整 |

以上各项费用包含相关税费,供方提供增值税普通发票。

以上报价含检测及快递(或物流)费用,物流或快递无法抵达区域由双方协商解决产品运送问题维修质保有效期为9个月